



Afgørelse om afvisning af klage om drift af sandfang i Rojbøl Bæk

Du har henvendt dig til Vejlen Kommune, med klage over kommunens vedligeholdelsespraksis på strækningen station 3676 til station 3730 i Rojbøl Bæk.

Vejlen Kommune afviser din klage over kommunens vedligeholdelsespraksis af sandfanget på benævnte strækning. Du kan læse sagens baggrund, vores vurdering samt baggrunden for vores afgørelse herunder.

Et kort over strækningen i Rojbøl Bæk er vist i bilag 1.

Din klage

Du har den 24. november 2025 samt den 12. marts 2026 kontaktet Vejlen Kommune med klage og anmodning om en vandløbsretslig afgørelse vedrørende vedligeholdelsespraksis på et tidligere sandfang - strækningen station 3676 til station 3730 i Rojbøl Bæk. Du mener, at strækningen skal oprensnes for sand på jævnlig basis med den begrundelse, at der til stadighed ophobes sand på denne samt nedstrømsliggende strækninger. Du anfører, at manglende vedligehold af sandfanget hindrer afvanding fra omkringliggende landbrugsmarker, tilsander nedstrømsliggende gydebanks og hindrer opnåelse af en samlet god økologisk tilstand i Rojbøl Bæk.

Din klage er vedlagt som bilag 5.

Driftshistorik på strækningen station 3676 til station 3730

Vejlen Kommune fik i 2004 dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til at foretage "naturforbedringer" i Rojbøl Bæk. Dispensationen er vedhæftet som bilag 6. Dette inkluderede blandt andet etablering af flere midlertidige sandfang fordelt på bækkens offentlige strækning. Sandfanget ved Jeskærvej på station 3676 til station 3730 er et af dem.

7 kortere strækninger blev efterfølgende gjort overbrede og dermed anvendelige til at bundfælde den sandvandring som man på dette tidspunkt havde konstateret. Vejlen Kommunes driftsafdeling har efterfølgende forestået den jævnlige oprensning af sand fra sandfangene, heriblandt sandfanget ved Jeskærvej. Cirka 800 meter opstrøms strækningen (ved Terpvej) samt cirka 650 meter nedstrøms strækningen (ved Tøndervej) blev der tillige oprettet strækninger med overbredde, der fungerer som sandfang.

Der foreligger ikke nogen reguleringsstilladelse efter Vandløbsloven på aktiviteten eller tillæg til regulativet, der beskriver denne praksis.

Siden 2020 har Vejen Kommunes driftsafdeling konstateret, at der ligger meget små eller ingen mængder af ustabil aflejret sand på strækningen – og der har siden driftsåret 2025 ikke været vurderet behov for at tage sand op. Vejen Kommune har derfor besluttet at ophøre med et fast årligt sandoptag på strækningen fra driftsåret 2025 og frem.

Vejen Kommunes beskrivelse af Rojbøl Bæk

Rojbøl Bæk er et vandløb, der geologisk er kendetegnet ved en øget brinkerrosion fra den øvre del af vandløbet med en stejlere gradient end længere nedstrøms, hvor terrænet flader ud og der sker en naturlig sandaflejring. Terrænfald i Rojbøl Bæk opstrøms strækningen ”sandfanget ved Jeskærvej” fra station 3676 til station 3730 ligger imellem 1,4 - 14,8 promille imens der nedstrøms strækningen er terrænfald imellem 1 – 3,2 promille.

Rojbøl Bæk er generelt karakteriseret ved en varieret vandløbsbund, med grusbund og større sten, samt pletvis sandbund. Vandløbet er præget af at have været udrettet, men på de lange lige strækninger ses dog udhængende brinker, og i sving samt bag strømkoncentratorer kan findes naturlige sandaflejringer. Vejen Kommune foretog i vinteren 2024 vandløbsvedligehold, som resulterede i fjernelse af udhængende brinker på dele af strækningen fra station 456 og station 3909. Derfor mangler der udhængende brinker på dele af strækningen.

Vejen Kommune har i november 2025 udlagt 75 m³ gydegrus fordelt på 5 stryg i vandløbet imellem station 456 og station 1822. Herudover 260 skjulesten og cirka 20 træstubbe fordelt imellem station 456 og station 3909 (Kulsviervej).

Der er derfor en blanding af naturlige stryg i vandløbet – dannet over tid – samt nyligt anlagte homogene gydestryg – der med tiden forventes at få en mere naturlig udformning og variation i takt med fysiske påvirkninger fra fisk og anden biota samt vandløbets naturlige sedimenttransport.

Vandløbet gennemløber nogle mindre skovområder primært i den opstrøms ende, og udskygges længere nedstrøms af større grupper eller enkelte træer langs vandløbskanten. Der er pletvis bevoksning i bækken med vandplanter som vandstjerne, pindsvineknop m. fl.

Vejen Kommunes beskrivelse af strækningen st. 3676 - st. 3730

Vejen Kommune besøgte strækningen, fra station 3676 til station 3730, den 22. januar 2026 og den 5. august 2026. Vandløbet på strækningen er overbredt - den regulativfastsatte bundbredde er 0,90 meter imens den målte bundbredde er ca. 4 meter (målt januar 2026). Der er jævnfør regulativet, et fald på ca. 2 promille på strækningen.

Vandløbsbunden er på 75% af strækningens sydlige side præget af en hævet vandløbsbund bestående af sediment, hvorpå der ligger grus/ral. Vejen Kommune konstaterede ved begge besigtigelser, at man kan gå på bunden uden at synke i (der er ikke slammet/blød bund). I januar sås strømmende vand hen over bundhævningen og dermed gruset. Der blev ved besigtigelsen også konstateret en mindre blød sand-/mudderbund, som man kunne synke i. Banken lå i nedstrøms forlængelse af sediment-/grusbanken, beskrevet herover.

Herudover konstaterede vi i januar at vandløbet løb i en strømmende langs den nordlige vandløbskant – rundt om aflejringer – det vil sige en begyndende mæandring i vandløbets strømmende. Ved besigtigelsen i august var den mæandrerende strømmende i vandløbets nordlige side tydelig og den hævede vandløbsbund i den sydlige side fremstod gruset.

Ud over besigtigelse af strækningen, fra station 3676 til station 3730, gennemgik Vejen Kommune i august 2026 også vandløbet fra station 3730 til station 3920 (lige nedstrøms broen ved Kulsviervej). Vandløbsbunden fremstod her med varierende og pletvist bunddække af planter, grus og sand. Der sås yngel af fisk, udhængende brinker, større sten og træstubbe samt variation i vandløbsdybde.

Fotos fra besigtigelserne er vedhæftet i bilag 2 og 3.

Vejen Kommune har ved flere besigtigelser konstateret, at der ikke er tendens til større sandbanker imellem strækningen "sandfanget ved Jeskærvej" fra station 3676 til station 3730 og det cirka 650-meter nedstrøms-beliggende sandfang (Tøndervej).

Vejen Kommunes vurdering af hjemmel til vedligeholdelsespraksis på st. 3676 - st. 3730

Et vilkår for dispensationen fra 2004 siger, at sandfangene er midlertidige og at vandløbet skal reetableres til dets oprindelige form så snart sandfangene viser sig overflødig. Med hjemmel i dette vilkår, driftsstatus siden 2020 og ovenstående beskrivelse af strækningen, vurderer Vejen Kommune, at sandfanget kan nedlægges fordi det vurderes overflødigt. Der er allerede en naturligt dannet reetablering af strækningen i gang på baggrund af den beskrevne bundhævning af stationært sediment og grus.

Vedligeholdelsespraksis i Rojbøl Bæk er beskrevet i Regulativ for Rojbøl Bæk (fra 1929), Tillægsregulativ for kommunevandløbene i Rødding Kommune (fra 1996) og Fællesregulativ for vandløb i Vejen Kommune (fra 2018). Alle tre regulativer kan findes på Vejen Kommunes hjemmeside¹.

Vandløbsregulativ for Rojbøl Bæk angiver en bundkote på 34,69 DVR90 (34,80 DNN) på strækningen. Vejen Kommune opmålte i januar 2026 en bundkote på tværs af vandløbet i station 3730 på mellem 33 og 33,25 DVR90. Ingen af regulativerne beskriver sandfang som en foranstaltning til at regulere eller undgå sandvandring i vandløbet.

Vejen Kommunes vurdering af vedligeholdelsespraksis på afstrømningsforhold

Vejen Kommune foretager tilsyn med Rojbøl Bæk, og vurderer på den baggrund om der skal foretages oprensninger i henhold til regulativet. Jævnfør regulativ for Rojbøl Bæk skal sandoptag først ske, når bundkoten er 10 cm højere end den regulativbestemte bundkote.

Der er efter Vejen Kommunes vidende ikke afstrømningsmæssige problemer i eller omkring station 3676 – station 3730 i Rojbøl Bæk. På baggrund af terrænfald op- og nedstrøms strækningen samt at vi ikke har modtaget henvendelser om problemer med afvanding i op- og nedstrøms nærhed af

¹Links til regulativer:

Regulativ for Rojbøl Bæk - <https://vejen.dk/p/Dokumenter%20Vejen/Borger/Natur-%20milj%C3%B8%20og%20affald/Vandl%C3%B8b/Regulativer/Gl.%20R%C3%B8dding%20Kommune/Regulativ-R%C3%B8jb%C3%B8l-B%C3%A6k--13483-.pdf>

Tillægsregulativ for kommunevandløbene i Rødding Kommune -

<https://vejen.dk/p/Dokumenter%20Vejen/Borger/Natur-%20milj%C3%B8%20og%20affald/Vandl%C3%B8b/Regulativer/Gl.%20R%C3%B8dding%20Kommune/Till%C3%A6gsregulativ-R%C3%B8dding--13443-.pdf>

Fællesregulativ for vandløb i Vejen Kommune - <https://vejen.dk/borger/natur-miljoe-klimate-og-affald/vandloeb/regulativer-for-offentlige-vandloeb>

strækningen, vurderer vi at det ikke vil medføre væsentlige afstrømningsmæssige problemer at nedlægge strækningens funktion som sandfang.

Vejen Kommunes vurdering af vedligeholdelsespraksis på natur og miljø

Rojbøl Bæk er ifølge Vandområdeplan 3 målsat med god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Tilstandsvurderingen i VP3 for Rojbøl Bæk er vist i tabellen herunder.

Vandområde nr.	Samlet økologisk tilstand	Planter	Smådyr	Fisk	Alger	Nationalt specifikke stoffer	Kemisk
o8268_d_x	Ringe	Ukendt	Høj	Ringe	Ukendt	Ikke god*	God

Tabel 1. Oversigt over økologisk tilstand i vandområdet for alle parametre, samt samlet tilstand.

Kilde: MiljøGIS for vandområdeplaner 2021-2027 efter genbesøget.

**Overskridelse af kobber og zink.*

Vejen Kommune vurderer, at strækningens (st. 3676 - st. 3730) fysiske udformning bidrager positivt til den heterogene vandløbsbund, der præger Rojbøl Bæk med varierende grus- og sand-/mudderdække.

Vi vurderer, at de opstrøms- og nedstrømsliggende sandfang bremser og ophober sandvandring i vandløbet i en sådan grad, at et sandfang på det mellemliggende areal er unødvendigt.

Vejen Kommune vurderer ikke, at den påklagede manglende sandopgravning på strækningen station 3676 til station 3730 har en væsentlig negativ påvirkning på den ringe tilstand for miljøparameteren fisk eller på de ukendte miljøparametre planter og alger. Kommunens vandløbsdrift har siden 2020 konstateret mindre og mindre sandaflejring at tage op på strækningen. Herudover vurderer vi, at en indsnævring af det overbrede vandløb grundet den hævede, grusede vandløbsbund langs vandløbets sydlige side udgør et godt potentiale for at opnå et smallere og svagt mæandrerende vandløb på strækningen. Vejen Kommune vurderer, at strækningen bidrager positivt til Rojbøl Bæks generelle tilstand med en heterogen vandløbsbund præget af grusbanker, skjulesten, sand- og mudderbund, stryg og høl og variabel udskygning. Denne fysiske tilstand understøtter en bred artsdiversitet og tilgodeser nichekrav fra diverse vandløbsinsekter samt nationalt og internationalt beskyttede arter som Odder, Bæklampret, Havlampret, Flodlampret, Laks og Snæbel.

Vejen Kommune vurderer, at den regulativbestemte vandløbsdrift, der ikke indebærer regelmæssig fjernelse af sand på strækningen station 3676 til station 3730, ikke vil medføre en forringelse af eller hindring i opnåelse af miljømål for Rojbøl Bæk.

Rojbøl Bæk er § 3-beskyttet natur

Rojbøl Bæk er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Etablering af samt regelmæssig tømning af en strækning – funktionelt et sandfang – kræver reguleringstilladelse efter vandløbslovens § 17 samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3. Der forligger §3-dispensation til at etablere og tømme sandfang blandt andet på strækningen station 3676 til station 3730 i Rojbøl Bæk. Dog foreligger der ikke en reguleringstilladelse til aktiviteten ligesom strækningen, som fungerende sandfang, heller ikke er nævnt i vandløbsregulativerne.

Vejen Kommune vurderer, at vedligeholdelsespraksis, som ikke indebærer jævnlig fjernelse af sand på strækningen station 3676 til station 3730 i Rojbøl Bæk, overholder vilkår i §3-dispensationen, Vandløbslovens bestemmelser samt den regulativbestemte vedligeholdelsespraksis.

Natura 2000, bilag IV og rødlistede arter i eller nær Rojbøl Bæk

Nærmeste Natura 2000-område – Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde (Habitatområde nr. 78) ligger 13 km sydvest for strækningen station 3676 til station 3730 i Rojbøl Bæk.

Udpegningsgrundlag for Habitatområdet er vist i bilag 4. Af artslisten i udpegningsgrundlaget, har Vejen Kommune kendskab til fund af bilag IV-arten Odder og den rødlistede Bæklampret i Rojbøl Bæk.

De øvrige arter på udpegningsgrundlaget, som via vandsystemet kan bevæge sig op i Rojbøl Bæk er de rødlistede arter Havlampret, Flodlampret, Laks og Snæbel.

Odder (*Iutra lutra*) er observeret i 2022 af Miljøstyrelsen ved Kulsviervej – ca 190 meter nedstrøms strækningen station 3676 til station 3730. Odder fouragerer på blandt andet fisk og kan bevæge sig over lange afstande i et vandløb. Vejen Kommune vurderer, at den i afgørelsen beskrevne vedligeholdelsespraksis på strækningen station 3676 til station 3730 i Rojbøl Bæk ikke vil have nogen negativ effekt på odderens livscyklus eller fødegrundlag.

Bæklampret (*Lampetra planeri*) er observeret i 2018 af Vejen Kommune ca. 1,7 km nedstrøms strækningen station 3676 til station 3730. Bæklampret har sin livscyklus i små og mindre vandløb. Larverne lever 2,5-8 år nedgravet i sand og dynd i vandløbet inden de - som voksne - graver sig fri og gyder på gydebanks der fortrinsvist skal bestå af sand og grus. Bæklampret fouragerer blandt andet på dødt organisk materiale og alger. Vejen Kommune vurderer, at den regulativbestemte vedligeholdelsespraksis, som ikke indebærer jævnlig fjernelse af sand på strækningen station 3676 til station 3730 i Rojbøl Bæk, ikke vil have nogen negativ effekt på bæklampretens livscyklus eller fødegrundlag. Vi vurderer at strækningens fysiske rammer bidrager positivt til bæklampretens økologiske nichekrav.

Havlampret (*Petromyzon marinus*) og Flodlampret (*Lampetra fluviatilis*) er, efter Vejen Kommunes kendskab, ikke registreret i Rojbøl Bæk, men Miljøstyrelsen har i 2022 registreret en 13 cm lang lampret (af ubestemt art) i Gram Å, ved Vrågård, cirka 10 km nedstrøms strækningen station 3676 til station 3730 i Rojbøl Bæk. Flod- og Havlampret gyder på lokaliteter, hvor der er grus og mudder-sandbund og fortrinsvist hvor arterne tidligere har gydt (hvor der er tilstedeværelse af lampret-larver). Vejen Kommune vurderer, at den regulativbestemte vedligeholdelsespraksis, som ikke indebærer jævnlig fjernelse af sand på strækningen station 3676 til station 3730 i Rojbøl Bæk, ikke vil forhindre flod- og havlamprets udbredelse til Rojbøl Bæk. Vi vurderer, at strækningens fysiske forhold med varierende grusbund og sand- og mudderbund, bidrager positivt til fiskenes krav til grusbund som gydeområde og sand- og mudderbund som opvækstområde for larverne.

Laks er, efter Vejen Kommunes kendskab, ikke registreret i Rojbøl Bæk, men Miljøstyrelsen har i 2022 registreret en 16 cm lang laks i Gram Å, ved Vrågård, cirka 10 km nedstrøms strækningen station 3676 til station 3730 i Rojbøl Bæk. Laks gyder på grusbanks i vandløbet og fiskeynglen lever, indtil smoltificeringen, i vandløbet, hvor de har behov for større elementer samt variation i vandløbsbunden til at skjule sig samt en variabel smådyrsfauna som fødegrundlag. Vejen Kommune vurderer, at den regulativbestemte vedligeholdelsespraksis, som ikke indebærer jævnlig fjernelse af sand på strækningen station 3676 til station 3730 i Rojbøl Bæk, ikke vil hindre laksens udbredelse til Rojbøl Bæk. Vi vurderer, at strækningen ikke har nogen negativ påvirkning på nedstrømsliggende gydebanks og strækningens begyndende mæandering og grusbund bidrager positivt til de varierende fysiske forhold som understøtter en høj biodiversitet og et godt føde- og skjulegrundlag for ynglen i vandløbet.

Snæbel er, efter Vejen Kommunes kendskab, ikke registreret i Rojbøl Bæk. Der er efter Vejen Kommunes vidende, heller ikke registrerede fund af Snæbel i denne del af Ribe Å-systemet. Snæbel gyder i den fri vandsøjle men fortrinsvist hvor bunden har fast substrat eller planter fordi æggene klister til sten og vandplanter. Vejen Kommune vurderer, at den regulativbestemte vedligeholdelsespraksis, som ikke indebærer jævnlig fjernelse af sand på strækningen station 3676 til station 3730 i Rojbøl Bæk, ikke vil hindre snæbels udbredelse til Rojbøl Bæk. Vi vurderer, at strækningen ikke har nogen negativ påvirkning på nedstrømsliggende gydebanker og strækningens begyndende mæandring og grusbund bidrager positivt til de varierende fysiske forhold som understøtter en høj biodiversitet og et godt fødegrundlag for ynglen i vandløbet.

De opstrøms dele – heriblandt strækningen station 3676 til station 3730 - i Rojbøl Bæk vurderes for lille og for lavvandet til at Gråsæl, Spættet sæl og Marsvin kan svømme derop. Vejen Kommune har ikke kendskab til fund af de 3 arter i Rojbøl Bæk.

Vores afgørelse

Vejen Kommune har som vandløbsmyndighed mulighed for at meddele påbud om udførelse af vedligeholdelsesarbejder, jævnfør vandløbslovens § 54. Vejen Kommune finder imidlertid, at den regulativbestemte vedligeholdelsespraksis på strækningen er i overensstemmelse med gældende lovgivning og §3-dispensation fra 2004. Vejen Kommune afviser derfor at bringe vandløbslovens § 54 i anvendelse i denne sag.

Denne afgørelse afløser tidligere meddelte afgørelse af den 2. juli 2026, jævnfør Vandløbslovens § 62.

Du kan klage over denne afgørelse

Du kan klage over denne afgørelse hvis du er:

- Afgørelsens modtager
- har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- er berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Klagefristen er den 3. september 2026 (4 uger).

Hvis du vil klage, skal du sende klagen direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via den digitale Klageportal. Vær opmærksom på, at der er gebyr på at klage. Se mere om hvordan klageportalen benyttes og om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <https://mfkn.naevneneshus.dk/>.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnet behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Klagenævnet påbegynder først behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Såfremt gebyret ikke betales, afvises klagen fra behandling. En klage betragtes først indgivet i det øjeblik den er synlig for Vejen Kommune i klageportalen.

I tilfælde af klage vil Vejen Kommune blive underrettet af klagenævnet, og vi vil straks give ansøger besked herom. En klage vil umiddelbart have opsættende virkning og Miljø- og Fødevareklagenævnets endelige afgørelse må således afventes.

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen.

Lovgivning

Vurdering af vedligeholdelsespraksis påvirkning på Natura2000-områder samt bilag IV-arter er lavet i henhold til § 6, 7 og 10 i *Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter* (Habitatbekendtgørelsen, BEK nr. 1098 af den 21. august 2023).

Vurdering af vedligeholdelsespraksis påvirkning på om Rojbøl Bæk kan opnå miljømålsætning er lavet i henhold til § 8 i *Bekendtgørelse for indsatsprogrammer for vandområdedistrikter* (BEK nr. 1669 af den 8. december 2025).

Klageadgang er givet i henhold til kapitel 16 i *Vandløbsloven* (LBK nr. 1217 af den 25. november 2019).

Klagevejledning er givet i henhold til § 25 i *Forvaltningsloven* (LBK nr. 433 af den 22. april 2014).

En kopi af denne afgørelse er sendt til


- Thomas Boisen (Thomas.Boisen@AGCOcorp.com)
- Danmarks Sportsfiskerforbund (tha@sportsfiskerforbundet.dk, post@sportsfiskerforbundet.dk, vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk).
- Danmarks Fiskeriforening (mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Sydvestjysk Sportsfiskerforening, (lahb@esbjergkommune.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Vejen afdeling (dnvejen-sager@dn.dk, dn@dn.dk).

Venlig hilsen

Laila Hanghøj Mosgaard
vandløbssagsbehandler

Bilag

Bilag 1. Kort over placering af strækningen "sandfanget ved Jeskærvej" fra station 3676 til station 3730 i Rojøl Bæk:



Bilag 2. Fotos fra kommunal besigtigelse den 22. januar 2026 af strækningen station 3676 til station 3730:



Bilag 3. Fotos fra kommunal besigtigelse den 5. august 2026 af strækningen station 3676 til station 3730:





Bilag 4. Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 78 - Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde:

H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde

Kode	Udpegningsgrundlag	Forventes udtaget
1037	Grøn kølle guldsmed	
1095	Havlampret	
1096	Bæklampret	
1099	Flodlampret	
1103	Stavsild	
1106	Laks	
1113	Snæbel*	
1351	Marsvin	
1355	Odder	
1364	Gråsæl	
1365	Spættet sæl	
1110	Sandbanke	
1130	Flodmunding	
1140	Vadeblade	
1150	Lagune*	
1160	Bugt	
1170	Rev	
1220	Strandvold med flerårige planter	
1230	Kystklint/klippe	
1310	Enårig strandengsvegetation	
1320	Vadegræssamfund	
1330	Strandeng	
2110	Forklit	
2120	Hvid klit	
2130	Grå/grøn klit*	
2140	Klithede*	
2160	Havtornklit	
2170	Grårisklit	
2180	Skovklit	
2190	Klitlavning	
2310	Visse-indlandsklit	
2330	Græs-indlandsklit	
3130	Søbred med småurter	
3140	Kransnålalge-sø	
3150	Næringsrig sø	
3160	Brunvandet sø	
3260	Vandløb	
4010	Våd hede	
4030	Tør hede	
6210	Kalkoverdrev*	X
6230	Surt overdrev*	
6410	Tidvis våd eng	
6430	Urtebræmme	
7140	Hængesæk	
7150	Tørvelavning	
7230	Rigkær	
9110	Bøg på mor	
9190	Stilkeke-krat	
91D0	Skovbevokset tørvemose*	
91E0	Elle- og askeskov*	

Bilag 5. Klage fremsendt den 12. marts 2026 af Thomas Bojsen.

RE: Sandfang - Jeskær - Røjbøl bæk



Bojsen, Thomas <Thomas.Bojsen@AGCOcorp.com>
Til Laila Hanghøj Mosgaard
Cc Sally Jane Huntingford; Vagn Sørensen; Frank Schmidt-Hansen



Opfølgning. Start 13. marts 2026. Forfalder senest 13. marts 2026.
Du svarede på denne meddelelse den 16-03-2026 12:25.



Røjbøl 11_03_26.pdf
.pdf-fil

Svar Svar til alle Videresend to 12-03-2026 15:30

Hej Laila.

Vi har fra vores side sammenfattet vedhæftede brev med nylige observationer i sammenligning med tidligere.

Fra vores side betragter vi desværre ikke sagen afsluttet med jeres seneste argumentationer.

gi endelig et kald eller skriv tilbage hvis der er spørgsmål til det vedhæftede.

Med Venlig Hilsen

Thomas Bojsen
40717949

Vejen Kommune

Vi mener at jeres baggrund for beslutningen om at nedlægge et eksisterende sandfang er problematisk idet i kun henholder jer til regulativet og ikke til den eksisterende miljømålsætning og aktuelle miljøtilstand.

Røjbøl Bæk er målsat til god økologisk tilstand og den målsætning er ikke opfyldt.. Så i bund og grund bør der fokuseres på tiltag der kan sikre en bedre miljøtilstand i vandløbet.

Fredag d. 6. marts gik vi en tur ved vandløbet og kunne konstatere at der er ødelæggende mængder af sand i, på og omkring de gydebanker der ligger mellem Jeskær og hovedvej 25.

Sandet har allerede pakket sig ned mellem gydegruset og sandsynligvis kvalt en del af de æg der fra gydningen har befundet sig der.

På strækningen er der 8 markante gydebanker fra denne sæson, hvoraf de fleste sandsynligvis er negativt påvirket af det sand der ligger i dem. Sand som er et resultat af et reguleret vandløb og et intensivt dyrket opland til bækken og dermed ikke er på et naturligt niveau.



Billedet herover er fra gydebanke nedstrøms sandfanget på Jeskærvej (Marts 2026)



Billedet herover er samme gydebanke i December 2024 hvor der er klart mindre sand, primært grundet sandfanget ved Jeskærs effektivitet. Gydebanken er beliggende ca. 75 meter nedstrøms sandfanget.



Dette billede er taget marts 2026 af vandløbet umiddelbart nedstrøms sandfanget på Jeskærvej

Med hensyn til sandfanget på Jeskærvej kan vi fra 2024 til nu se en markant forskel i mængden af sand i sandfanget – i 2024 var der en klar ”tunge” af sand strækkende til ca. midt på sandfanget, hvorfor det altså stadigvæk var i drift og havde en vigtig funktion. I dag er der bredfyldt og sandfanget er dermed ikke længere i funktion, hvorfor den nedstrøms liggende målsatte vandløbsstrækning nu bliver negativt påvirket af sandvandringen.



Billedet herover er taget Marts 2026



Billede herover er taget December 2024.

Det er samtidig vores påstand at sandfanget opstrøms, beliggende ved Terpvej, ikke er effektivt.



Strømhastigheden langs den nordlige brink er alt for høj og selve dimensionerne på sandfanget tillader ikke en effektiv bremsning og opmagasinering af sand, hvilket tydeligt ses nedstrøms.





I slutningen af sandfanget er forholdene bedre og sandet fanges her, men kun over en strækning på ca. 3 meter, som det antages, ikke tømmes. Dette er meget uhensigtsmæssigt i forhold til formålet med et sandfang.





Billede herover viser stærk strøm i nordsiden af sandfanget ved Terpvej.

Med henvisning til ovenstående dokumentation skal vi hermed endnu en gang opfordre Vejen Kommune til fremadrettet at inkludere sandfanget ved Jeskær i den faste tømningsordning. Endvidere skal vi anmode om, at sandfanget tømmes snarest muligt, således at yderligere sandaflejring på strækningen undgås forud for den kommende gydesæson.

Såfremt Vejen Kommune fortsat fastholder, at sandfanget skal udgå af den faste tømningsordning, skal vi insistere på, at der træffes en vandløbsretslig afgørelse om den påtænkte nedlæggelse af sandfanget.

Efter drøftelse med Danmarks Sportsfiskerforbund kan vi oplyse, at en sådan afgørelse, i kraft af forbundets klageberettigelse, vil blive indbragt for klagemyndigheden, såfremt en nedlæggelse af sandfanget sandsynliggør at den økologiske tilstand falder. Det mener vi er dokumenteret og sandsynliggjort med ovenstående billeder og beskrivelse.

Bilag 6. Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til at etablere sandfang i Røjbøl Bæk:



Sønderjyllands Amt

Rødding Kommune
Centralforvaltningen
Teknisk & Miljø

A

Miljøområdet
Amtsgården
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Telefon 7433 5050
Telefax 7433 5152
E-mail: Amtet@sjl.dk
Homepage: <http://www.sjl.dk>

J.nr. 8-70-51-3-527-5-04
Ref. Bent Albæk
Dato 12. Juli 2004

Røjbøl Bæk

Hermed fremsendes dispensationen til naturforbedringer i og nær Røjbøl Bæk

Fra modtagelsen af dispensationen er der en 4 ugers klagefrist, hvorefter dispensationen er gældende.

Med venlig hilsen

Bent Albæk, Biolog

Naturafdelingen

Direkte: 74335470

INDGÅET

14 JULI 2004

TEKNIK & MILJØ
RØDDING



Rødding Kommune
Centralforvaltningen
Teknisk & Miljø

A

Miljøområdet
Amtsgården
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Telefon 7433 5050
Telefax 7433 5152
E-mail: Amt@sjl.dk
Homepage: <http://www.sjl.dk>

J.nr. 8-70-51-3-527-5-04
Ref. TLABA
Den 12-07-2004

Etablering af sandfang m.m. i Røjøl Bæk

Rødding kommune har ansøgt om dispensation til at etablere sandfang, drikkesteder, brinkstabilisering, udlægning af gydegrus og skjulesten samt gennemrivning af gydeareal i Røjøl Bæk i Rødding kommune - se vedlagte kortbilag.

Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens (Nbl.) § 3. Det betyder at tilstanden ikke må ændres uden dispensation fra amtsrådet.

Dispensation

Amtet dispenserer hermed til etablering af sandfang, drikkesteder, brinkstabilisering, udlægning af gydegrus og skjulesten samt gennemrivning af gydeareal i Røjøl Bæk i Rødding kommune. Se strækningen på vedlagte kort.

Amtet dispenserer i medfør af § 3, stk.1, jævnfør § 65, stk.3 i Lov om naturbeskyttelse, lovbeholdningsnr. 85 af 4. februar 2002 om naturbeskyttelse.

Vilkår

Amtet dispenserer på disse vilkår:

- Alle foranstaltninger i selve vandløbet foretages i perioden 20. august - 30. september
- Sandvandring skal primært reduceres ved kilden
- Sandfang placeres på strækninger, hvor der ikke er tilstødende § 3 beskyttet natur
- Sandfang etableres efter de angivelser som fremgår af "Ansøgning om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3".
- Sandfang vedligeholdes i hele funktionsperioden
- Sandfangene etableres som midlertidige og vandløbet retableres til oprindelig form så snart sandfangene viser sig værende overflødige

- På strækninger, hvor mulepumpe ikke er anvendelig, kan der anlægges vandsingssteder med sikring af brinker med sten eller ubehandlede planker
- Brinkstabilisering kan ske ved at ændre på skråningsanlæggets stejthed og/eller stabilisering med natursten
- Skjulesten placeres som angivet i "Ansøgning om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3"
- Gydegrus skal bestå af ca. 25 % "ærter", 50 % "nødder" og 25 % "singels"
- Gydegrus udlægges umiddelbart efter sandfang
- Gennemrivning af gydearealer foretages manuelt
- Vandløbets evne til at lede vand må ikke ændres
- Kommunen skal give besked til amtet straks efter at i har afsluttet anlægsarbejdet. I giver besked ved at sende vedlagte "Erklæring om udnyttelse af § 3-dispensation" til amtet.

Redegørelse

De nuværende forhold i Røjbøl Bæk opfylder ikke vandløbsmålsætningerne i regionplanen. Vandløbet er omfattet af Nbl § 3. Det betyder, at tilstanden ikke må ændres. Amtet kan dog i særlige tilfælde meddele dispensation til tilstandsændring under forudsætning af, at ændringen ikke medfører forringelse af det omfattede områdes biologiske værdi. Projektet er helt i tråd med Regionplanens tilkendegivelser om at fremme vandløbsrestaurering i kommunale vandløb. Udlægningen af gydegrus og begrænsning af sandvandringen vil være stærkt forbedrende for miljøkvaliteten i Røjbøl Bæk. I forbindelse med etableringen af sandfang må det dog anbefales, at der først og fremmest gøres en indsats for at finde kilderne til sandvandringen og at stoppe disse. Etablering af sandfang er en nødløsning og er kun en symptombehandling på problemer opstrøms i vandsystemet. Sandfang fjernes så snart den øgede sandvandring er fjernet. Rødding kommune vil sideløbende med ovenstående foranstaltninger øge sikring af vandsingssteder samt sikre en overholdelse af 2 – meter bræmme bestemmelsen for på den måde at reducere tilførslen af sand. Brinkerosionen sikres vha. natursten.

Amtet har vurderet, at der i den konkrete sag kan meddeles dispensation fra Nbl § 3, idet der i forbindelse med det ansøgte projekt lægges vægt på, at foranstaltningerne medføre en forbedring af levevilkårene for vandløbets dyre- og planteliv. Amtet lægger således i den konkrete sag vægt på, at naturforbedringerne vejer tungt nok til, at der kan meddeles den nødvendige dispensation.

Frist for klage og andre regler

Der er en frist for klage på fire uger. Dispensationen må ikke anvendes før fristen er gået. Hvis nogen klager, vil amtet underrette kommunen. Klagevejledningen er vedlagt.

Dispensationen falder bort hvis ingen har brugt den inden tre år efter at kommunen fik den.

Hvis der findes fortidsminder, under anlægsarbejdet, skal arbejdet straks stoppes Haderslev Museum skal kontaktes, tlf. 74 52 75 66. Herefter bestemmer museet hvad der skal ske.

Hvis man finder noget forurenet, f.eks. affald eller emballage fra kemikalier og pesticider, skal man standse arbejdet. Herefter skal kommunen skal træffe beslutning om det videre forløb. Det står i Lov om forurenet jord § 71.

Såfremt kommunen har spørgsmål til ovenstående må i meget gerne kontakte mig.

Med venlig hilsen




Bent Albæk

Sønderjyllands Amt - Miljøområdet - Naturafdelingen
Amtsgården / Skelbækvej 2, DK-6200 Aabenraa
tlf. +45 74335470 - fax: +45 74333152
E-mail: ba@sja.dk

Vedlagt kortbilag og klagevejledning.

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomiteé v/ Jens Henning Sørensen, Københoved Skovvej 5, 6630 Rødding
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedegade 20, 2100 København Ø
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling v/Gert Fahlberg, Sottrupskov 10, 6400 Sønderborg
Fælleslandboforeningen for Nordslesvig, Landbrugscentret, Billundvej 3, 6500 Vojens, att. Helge Petersen
Sønderjysk Familiebrug, Guldager 2, 6240 Løgumkloster
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
Friluftsrådet, v/ Mogens E. Thomsen, Varnæsvej 127, Hostrup Skov, 6200 Aabenraa
Dansk Forening for Rosport, Postboks 74, 2880 Bagsværd
Dansk Kano og Kajak Forbund, Idrættens Hus, Brøndby Stadion, 2605 Brøndby
Dansk Botanisk Forening, v/ Rasmus Fuglsang Frederiksen, Universitetsparken 9, 2. sal, værelse 418, 8000 Århus C
Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, st., 7100 Vejle





Klagevejledning

Naturbeskyttelsesloven

Afgørelser truffet af amtet i henhold til naturbeskyttelseslovens §§ 3, 15, 16, 17, 18 og 19 kan i medfør af § 78 påklages efter følgende regler:

1. Afgørelser kan påklages til Naturklagenævnet af:
 - adressaten for afgørelsen,
 - ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 - offentlige myndigheder,
 - lokale foreninger og organisationer som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 - landsdækkende foreninger og organisationer hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
 - landsdækkende foreninger og organisationer som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
2. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
3. En tilladelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Er der klaget rettidigt, må tilladelsen ikke udnyttes medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.
4. Evt. klage sendes til:
Sønderjyllands Amt, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa,
der videresender klagen til:
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K
5. For behandling af klager betales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 47 af 20. januar 2004. Naturklagenævnet sender en opkrævning på gebyret når nævnet har modtaget klagen. Gebyret tilbagebetales hvis klageren får helt eller delvis medhold.
6. Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil amtet underrette herom.

Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt eller offentliggjort (§ 88, stk. 1).



Erklæring om udnyttelse af § 3-dispensation

Navn og adresse: Rødding Kommune
Centralforvaltningen
Teknisk & Miljø

J.nr.: 8-70-51-3-527-5-04
Dispensationsdato: 12-07-04

Dette skema skal udfyldes og returneres til Sønderjyllands Amt, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa, når dispensationen er udnyttet og alle vilkår er overholdt. Efterfølgende vil amtet besigtige stedet. Amtet bruger skemaet til at få kendskab til om dispensationen udnyttes, og om vilkårene i dispensationen overholdes.

Tilbage melding om vilkår.

Undertegnede erklærer, at dispensation til naturforbedrende foranstaltninger langs Røjhø Bæk er udnyttet og følgende vilkår opfyldt (sæt kryds):

- ☐ Alle foranstaltninger i selve vandløbet foretages i perioden 20. august - 30. september
- ☐ Sandvandring skal primært reduceres ved kilden
- ☐ Sandfang placeres på strækninger, hvor der ikke er tilstødende § 3 beskyttet natur
- ☐ Sandfang etableres efter de angivelser som fremgår af "Ansøgning om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3".
- ☐ Sandfang vedligeholdes i hele funktionsperioden
- ☐ Sandfangene etableres som midlertidige og vandløbet retableres til oprindelig form så snart sandfangene viser sig værende overflødige
- ☐ På strækninger, hvor mulepumpe ikke er anvendelig, kan der anlægges vandingssteder med sikring af brinker med sten eller ubehandlede planker
- ☐ Brinkstabilisering kan ske ved at ændre på skråningsanlæggets stejlehed og/eller stabilisering med natursten
- ☐ Skjulesten placeres som angivet i "Ansøgning om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3".
- ☐ Gydegrus skal bestå af ca. 25 % "ærter", 50 % "nødder" og 25 % "singels"
- ☐ Gydegrus udlægges umiddelbart efter sandfang
- ☐ Gennemrivning af gydearealer foretages manuelt
- ☐ Vandløbets evne til at lede vand må ikke ændres

Bemærkninger:

Dato

Underskrift



Teknik & Miljø behandler og opbevarer dine personoplysninger. Det kan du læse mere om her: <https://vejen.dk/om-kommunen/oplysningspligt-teknik-miljoe>